

Tras la comunicación del ayuntamiento de Siero emitida ayer viernes 2 de octubre sobre el estado de las instalaciones, queremos mostrar en imágenes el estado de las instalaciones, las cuales han sido abandonadas por el ayuntamiento como tantos otros edificios públicos en Siero, siendo una vieja reivindicación de este sindicato su actualización y mejora básica.

Ha tenido que venir inspección de trabajo, a requerimiento de este sindicato, para acometer pequeñas mejoras obligadas, aunque luego se publicite por parte del Alcalde que se van a gastar 90.000€ en las instalaciones, no es por voluntad propia sino por obligación a instancia de otros organismos públicos.

La noche del 1 de octubre, con lluvias intensas en Pola de Siero, presentaba el siguiente estado el pasillo de acceso a los vestuarios.

Agua arrollando por la pared



Acumulación de agua en el Suelo



En prensa se informa de la retirada de las taquillas de la zona destinada a los sindicatos, información cierta, lo que no se informa es que la solución no ha sido reubicar sino dotar de unas cajas de cartón a los policías para que guardaran sus pertenencias y las colocasen donde pudieran.

Cajas con material y ropa utilizada diariamente



Zona acceso a duchas



Otra de las indicaciones marcadas por inspección de trabajo que han sido acometidas era la reforma de la puerta de acceso a la zona de “office” de las instalaciones. Al ser una puerta abatible se solicitaba un panel transparente para evitar accidentes, actuación que si han realizado al mismo tiempo se ha separado el cierre de la misma tanto que no es necesaria pues se pasa de lado sin usar la misma, gran trabajo.



Es de justicia reconocer el gran trabajo realizado por la empresa concesionaria en al limpieza de los cristales, tras varios días de duro trabajo los cristales presentan un estado impoluto.



Pero no del mismo modo los conductos del aire acondicionado y la calefacción, estos son solos dos ejemplos, pero todas las existentes en las instalaciones presentan el mismo aspecto. Por esos respiraderos sale el aire caliente o frio que se respira dentro de las dependencias policías.

Rejilla sistema de ventilación



Otra Rejilla sistema de ventilación



El solicitar que esto se solucione ha sido ignorado por el Sr. Alcalde durante muchos años, incluso cuando se decidió darle publicidad a esta situación y muchas otras, manifestándose en los plenos los policías se alego que era injustificado y exageraciones, invitamos a cualquier ciudadano de Siero que dude de la veracidad de esta información que se acerque por dependencias estaremos encantados de mostrarlo, aunque viendo el estado de las instalaciones deportivas, los colegios y demás edificios del ayuntamiento, queda claro que el mantenimiento de los servicios e instalaciones no es prioritario para el Sr. Alcalde, mucho menos que ornamentar una glorieta.